

АКТ

осмотра и проверки оборудования спортивных площадок

от 30 августа 2022 г. № 1

г. Армавир

Владелец: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 «Казачья»

Место расположения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 102

Характеристика поверхности спортивной площадки:

на твердой основе с покрытием из резиновой крошки (в том числе в пр.) с бордюрами

Перечень оборудования: штанги, гантели и триатлы вышесказанные

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Полоса препятствий	повреждено нет	устрачено	
2	Баскетбольная площадка	повреждено нет	устрачено	
3	Волейбольная площадка	повреждено нет	устрачено	
4	Футбольная площадка	повреждено нет	устрачено	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Дефектов оборудования не выявлено, твердость поверхности оборудования соответствует требованиям и триатлы и гантели не повреждены.

Ответственный исполнитель Зам. дир. по АР. Антон Шамбаев

должность ПОДПИСЬ инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Директор МАУ «СШ № 1 «Казачья» Зам. дир. по АР. Антон Шамбаев
Зам. директор по ВР Кошкин
Члены рабочей группы Шамбаев

